医療機器改修の概要 (クラス111)

1. 一般名及び販売名 一般的名称: 超音波プローブ用穿刺針装着器具 世ョ版フローフ用牙利軒袋: (1)穿刺アダプタ MP-2451 (2)穿刺アダプタ MP-2458 (3)穿刺アダプタ MP-2473 (4)穿刺アダプタ MP-2474 販売名 2. 対象ロット、数量及び出荷時期
1)穿刺アダブタ MP-2451 (100台)
S/N: 20013144、20013145、20013146、20013147、20013148、20013149、20013150、20013151
20013152、20013155、20013156、20013157、20013158、20013159、20013160、20013161
20013162、20013163、20055077、20055078、20055079、20055080、20055081、20055082
20055083、20055084、20055085、20055089、20055090、20055091、20055092、20055093
20055094、20055095、20055096、20055097、20055099、20055100、20055101、20055102
20055103、20055104、20055052、2005506、20081064、20081065、20081066、20081067
20081068、20081069、20081070、20081071、20081072、20081073、20081074、20081075
20081076、20081077、20081078、20081079、20081080、20081081、20081082、20081083
20081084、20081086、20081087、20081088、20081089、20081090、20081091、20081092
20081093、20127605、20127606、20127607、20127616、20127617、20127618、20127619
20127612、20127613、20127614、20127615、20127616、20127617、20127618、20127627
20127628、20127629、20127630、20127631 2)穿刺アダプタ MP-2458 (44台) S/N: M00748、M00744、M00745、M00746、M00747、200B1094 200B1095、200B1096、200B1101、200B1102、200B1104、200B1105、200B1109、200B1110 200B1111、200B1111、200B1111、200B1113、200Q3078、200Q3079、200Q3080、200Q3082、200Q3083 200Q3084、200Q3085、200Q3089、200Q3090、200Q3092、200Q3093、200Q3094、200Q3095 200Q3096、200Q3097、20127635、20127636、20127637、20127638、20127639、20127640 20127641、20127642、20127643、20127644 3)穿刺アダプタ MP-2473 (93台)
S/N: M01810、M01812、M01830、M01846、M01889、M01890、200Q3101、200Q3103
200Q3111、200Q3119、200Q3125、200Q3136、200Q3137、200Q3143、200Q3144、200Q3150
200Q3151、200Q3155、200Q3158、200Q3159、200Q3160、200Q3161、200Q3162、200Q3163
200Q3164、200Q3165、200Q3166、200Q3167、200Q3168、200Q3169、200Q3170、200Q3171
200Q3172、200Q3188、200Q3189、200Q3190、200Q3191、200Q3192、200Q3193、200Q3194
200Q3195、200Q3196、200Q3197、200W9380、200W9381、200W9382、200W9383、200W9384
200W9385、200W9386、200W9387、200W9388、200W9389、200W9390、200W9391、200W9392
200W9393、200W9394、200W9395、200W9396、200W9397、200W9398、200W9399、200W9400
200W9401、200W9402、200W9403、200W9404、200W9405、200W9406、200W9407、200W9408
200W9409、200W9410、200W9411、200W9412、200W9413、200W9414、200W9415、200W9424
200W9425、200W9426、200W9427、200W9428、200W9429 『刺アダプタ MP-2474 (45台) S/N: 20055127、20055128、20055129、20055130、20055131、20055132、20055133、20055134 20055136、20055137、20055138、20055145、20055146、200M8608、200M8609、200M8610 200M8611、200M8613、200M8614、200M8615、200M8616、200M8617、200M8621、200M8622 200M8623、200M8624、200M8625、200W9482、200W9483、200W9484、200W9485、200W9486 200W9487、200W9488、200W9489、200W9490、200W9491、200W9492、200W9493、200W9494 200W9495、200W9496、200W9497、200W9498、200W9499 数量 : 282台 出荷時期: 平成 22年 4月20日~平成 23年 6月 14日

製造販売業者等名称

3. 袋は駅がますするが 製造販売業者の名称 : 日立アロカメディカル株式会社 製造販売業者の所在地: 東京都三鷹市牟礼6-22-1 許可の種類 : 第一種医療機器製造販売業 許可番号 : 13B1X00134

4. 改修理由

収納ケースに表示している販売名の一部を間違えて表示しているため、正しい名称に修正致します。

- 誤)穿刺ガイド管 MP-2451 穿刺ガイド管 MP-2458 穿刺ガイド管 MP-2473 穿刺ガイド管 MP-2474
- 正)穿刺アダプタ MP-2451 穿刺アダプタ MP-2458 穿刺アダプタ MP-2473 穿刺アダプタ MP-2474

5. 危惧される具体的な健康被害

収納ケースの表記記載不備であり、製品の品質及び安全性に影響を及ぼす事はなく健康被害が発生する恐れはありません。また、添付文書、取扱説明書は正しい記載になっております。 なお、現在まで本件による健康被害の報告は受けておりません。

6. 改修開始年月日 平成23年7月7日 (情報提供の開始)

7. 効能・効果又は用途等 超音波診断用プローブに固定し、穿刺針を装着するために用います。

8. その他

納入しました医療機関は全て特定しており、全対象装置の収納ケースの表示を正しく修正します。

9. 担当者及び連絡先 担当者 : 安全管理室 松尾康夫 前田良介 連絡先 : 日立アロカメディカル株式会社 電話番号 : 0422-45-6866 FAX番号 : 0422-43-8544